

### Мобильный принтер серии MX20/MX30/MX30i РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перевод выполнен компанией СКАНКОД (www.scancode.ru) - официальным дистрибьютором продукции GODEX на территории РФ



Руководство пользователя

: серия МХ20/МХ30/МХ30і

Версия : Rev. C Дата публикации : 2019.04.25 Артикул : 920-015211-00



### мх20/мх30/мх30і руководство пользователя Содержание

1	Мобильный Принтер	001
1.1	Комплектация	001
1.2	Знакомство с вашим принтером	002
2	Подготовка принтера к работе	004
2.1	Установка батареи	004
2.2	Установка бумаги	005
2.3	Замена батареи	007
2.4	Использование ремня на плечо и на пояс	800
2.5	Стандартная установка с компакт-диска	009
2.6	Дополнительные опции при установке с	
	компакт-диска	012
3	Настройка и управление принтера	015
3.1	Панель управления	015
3.2	Обзор интерфейса ЖК-дисплея	017
3.3	Параметры настроек в меню настроек	019
3.4	Калибровка этикетки и самопроверка	020
3.5	Активный режим/ Режим ожидания /	
	Выключение / Режим зарядки	021
3.6	Подключение по Bluetooth	022
4	Аксессуары	
4.1	Зарядное устройство	023
4.2	Автомобильное зарядное устройство и	023
	кабель RS-232	
4.3	Защитный чехол	024
		025
5	Обслуживание и регулировка	026
5.1	Очистка термопечатающей головки	026
5.2	Устранение неисправностей	027

### Приоложения

Технические характеристики Интерфейс WiFi настройки MX 30/30i

### ΜΧ20/ΜΧ30/ΜΧ30i ΡΥΚΟΒΟΔCΤΒΟ ΠΟΛЬ3ΟΒΑΤΕΛЯ

# ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ СТАНДАРТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ США ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

#### Заявление Федеральной комиссии по связи о помехах

Это устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям для Класса В цифровых устройств в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной Комиссии Связи. Эти требования установлены с целью обеспечения помехоустойчивости и предотвращения возникновения помех при эксплуатации в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах. Будучи установленным и используемым с отклонением от требований инструкции производителя, оно также может стать источником радиопомех. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется устранить помехи одним из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к поставщику или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Данное оборудование соответствует Части 15 правил Федеральной Комиссии по Связи. На использование данного оборудования распространяются следующие условия:

(1) Данное оборудование не может вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Предупреждение Федеральной Комиссии Связи. Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ EMS И EMI ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Данное оборудование было проверено и соответствует требованиям, касающихся электромагнитной совместимости, в соответствии со стандартами EN 300 328 V2.1.1 (2016-11). Оборудование также испытано и соответствует европейским стандартом EN55022 в области предельных значений как обычных, так и кондуктивных излучений.

### СЕРИЯ МХ К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ДАННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СТАНДАРТОВ

IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2); am1, IEC 60950-1(ed.2);am2, GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2012; EN 300 328 V2.1.1(2016-11), UL 60950-1, 2nd Edition, 2011-12-19, CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2011-12, FCC part 15 subpartB, NCC LP002.z

# Меры предосторожности при использовании аккумулятора

Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием продукта. Игнорирование следующих инструкций может привести к перегреву аккумулятора, возгоранию, взрыву, повреждению и / или снижению производительности и срока службы продукта.

- 1. Не допускайте попадания воды, морской воды или влаги в батарею. Если предохранительный механизм внутри батареи окислится, окисленная батарея может перезаряжаться от ненормального электрического тока и / или напряжения, что может привести к ее перегреву, возгоранию и / или взрыву.
- 2. Не размещайте аккумулятор рядом с открытым огнем или нагревательными приборами, такими как плита. Воздействие чрезмерного тепла может привести к повреждению корпуса из смолы и / или изоляционных материалов, что может привести к короткому замыканию в батарее, что в свою очередь может привести к перегреву, возгоранию и / или взрыву батареи.
- 3. Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, указанного (или поставляемого) GoDEX. Использование неправильного зарядного устройства может привести к перегреву, возгоранию и / или взрыву батареи.
- 4. Зарядка аккумулятора с помощью модифицированного зарядного устройства может привести к перегреву, возгоранию и / или взрыву батареи вследствие ненормальной химической реакции, вызванной неправильной полярностью.
- 5. Не подключайте батарею напрямую к электрической розетке, не указанной GoDEX, или к гнезду прикуривателя автомобиля. Это может привести к перегреву, возгоранию и / или взрыву батареи батареи из-за перегрузки по току и / или напряжению.
- 6. Не нагревайте батарею и не размещайте ее возле огня. Это может привести к расплавлению изоляционных материалов, повреждению защитного механизма / оборудования и / или воспламенению раствора электролита. Существует потенциальный риск перегрева батареи, возгорания и / или взрыва.
- 7. Не перепутайте подключение (+) и (-) электродов батареи. Зарядка батареи при обратной полярности может вызвать нежелательную химическую реакцию внутри батарейного элемента, что может привести к непредвиденным последствиям во время разрядки, таким как перегрев, взрыв или пожар.
- 8. Не допускайте контакта полюсов (+) или (-) батареи с любым металлическим материалом. Кроме того, не переносите и не храните батарею с металлическими предметами, такими как ожерелья и заколки для волос. Это может привести к короткому замыканию батареи, вызывающему перегрузку по току. Существует потенциальный риск перегрева, воспламенения и / или взрыва батареи или перегрева металлических предметов, таких как ожерелья, заколки для волос и т. д.
- 9. Не роняйте батарею и не подвергайте ее сильным ударам. При повреждении предохранительного механизма батареи, батарея может быть перезаряжена и, следовательно, в батарее может возникнуть неблагоприятная химическая реакция. Существует потенциальный риск перегрева батареи, возгорания и / или взрыва.
- 10. Не прокалывайте батарею острыми предметами, такими как гвозди или шило, и не ударяйте тяжелыми предметами, такими как молоток. Будьте осторожны, чтобы не наступить на батарею. Существует потенциальный риск перегрева батареи, возгорания и / или взрыва, вызванный внутренним коротким замыканием.
- 11. Не паяйте батарею напрямую. Это может привести к расплавлению изоляционных материалов и / или повреждению защитного механизма или защитного оборудования, что в свою очередь может привести к перегреву батареи, возгоранию и / или взрыву.
- 12. Не разбирайте и / или не модифицируйте батарею. Батарея содержит защитное оборудование и предохранительный механизм для предотвращения опасности. Существует потенциальный риск перегрева, возгорания и / или взрыва, вызванный разборкой.
- 13. Не заряжайте аккумулятор вблизи открытого огня и / или под прямыми солнечными лучами. Заряжайте при температуре окружающей среды 0 °С ~ 40 °С. Поскольку воздействие высоких температур запускает механизм безопасности, батарея может не заряжаться или перегружаться из-за разрушения механизма безопасности. Существует потенциальный риск перегрева, возгорания и / или взрыва.
- 14. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур свыше 60 °С, не используйте и не храните его в жарком или влажном месте.
- 15. Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте только на эквивалентный тип, рекомендованный производителем.


- 16. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя.
- 17. Используйте только с указанной моделью адаптера блока питания.
- 18. Изменения или модификации не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.


### **1** Мобильный принтер

#### 1.1 Комплектация

Пожалуйста, убедитесь, что все перечисленные ниже элементы включены в комплект поставки вашего принтера. Заряжайте батарею не менее 3 часов перед использованием.

Мобильный принтер МХ20 / МХ30 / МХ30і













Серия МХ20 Серия МХ30

Поясной ремень(серия МХ20)



Ремень на плечо (серия МХЗО)






Блок питания



USB кабель





MX20 / MX30 / MX30i Краткое руководство



#### Компакт-диск

Включая программное обеспечение Golabel и руководство пользователя для





### 1 Мобильный принтер

### 1.2 Знакомство с вашим принтером

### Обзор устройства

Вид спереди (на примере МХ30i)






Серия МХ30

Серия МХ20


### **1** Мобильный принтер

### Вид внутреннего механизма принтера (на примере МХ30і)




### 2.1 Установка батареи

Обязательно произведите зарядку батареи в течение не менее 3 часов перед первым использованием.




Вставьте батарею в заднюю часть принтера, выровняв защелку аккумулятора. Вставляйте батарею в слот, пока не услышите щелчок.




Установка батареи завершена

### 2.2 Установка бумаги

Принтер печатает прямую термопереносом, поэтому лента риббона не требуется.




Вставьте бумагу так, как показано на рисунке.



Вытяните бумагу и закройте крышку.

Оторвите лишнюю бумагу в направлении стороны принтера.




### Примечание

<sup>\*</sup> Когда вы перемещаете направляющую рулона этикеток, старайтесь прикладывать усилие к ее нижней части.

### 2.3 Замена батареи

- 1. Пожалуйста, убедитесь, что принтер выключен.
- 2. Подключите кабель питания к принтеру и подключите штекер адаптера питания к розетке.
- 3. Включите принтер. Панель управления должна загореться.




### Примечание

<sup>\*</sup> Пожалуйста, зарядите батарею за 3 часа до использования, при температуре 0°C  $\sim$  40°C.

<sup>\*\*</sup> Закрывайте интерфейсную заглушку, если принтер не подключен к адаптеру питания или интерфейсному кмбелю, чтобы избежать попадания пыли.

### 2.4 Использование ремня на плечо и на пояс



8

### 2.5 Стандартная установка с компакт-диска

1. Вставьте компакт-диск Super Wizard в CD / DVD-привод компьютера, программа установки должна появиться автоматически.

Сначала вы увидите экран приветствия. На экране приветствия выберите «STANDARD INSTALLATION» (Стандартная установка).



2. Затем мастер попросит вас убедиться, что USB-кабель и кабель питания подключены и что принтер включен. Затем нажмите «NEXT» (Далее), чтобы продолжить.




3. Следующий экран, который вы увидите: «Install the GoLabel Software and Windows driver» (Установить программное обеспечение GoLabel и драйвер Windows). Нажмите «NEXI» (Далее), чтобы продолжить.



#### Примечание

<sup>\*</sup> Если программа Super Wizard не запустилась автоматически, вы можете либо включить параметр «Автозапуск» для вашего CD / DVD привода, либо дважды щелкнуть на значок CD / DVD привода, чтобы запустить программу вручную.


4. Во время установки драйвера принтера и ПО GoLabel на экране отобразится полоса выполнения. После завершения загрузки вы увидите индикацию завершения установки. Нажмите «NEXT» (Далее), чтобы продолжить.





5. Вы также можете распечатать тестовую этикетку. Если тестовая этикетка не распечатывается, на экране отобразится шаг 6.








### Примечание

<sup>\*</sup> Если вам нужны дополнительные ресурсы, инструменты или справочные материалы, вы можете найти их на компакт-диске Super Wizard. Просто нажмите «Other Choices» (Дополнительные опции) на экране приветствия, чтобы получить доступ к файлам.


6. После завершения установки вы можете начать создавать и печатать этикетки с помощью ПО GoLabel или через драйвер принтера.





### 2.6 Дополнительные опции при установке с компакт-диска

1. Нажмите "OTHER CHOICES" (Дополнительные опции) и выберите "PRINTER DRIVERS" (Драйвера принтера) на следующем экране.






2. Нажмите "INSTALL SEAGULL SCIENTIFIC WINDOWS DRIVER" (Установить драйвер Windows SEAGULL SCIENTIFIC ) га следующем экране и нажмите "NEXT" ( $\Delta$ алее).



3. Выберите «I accept the terms in the license agreement» (Я принимаю условия лицензионного соглашения) и нажмите «Next» (Далее), затем нажмите «Finish» (Готово) для шага 4.






4. Мастер установки драйверов проведет вас через процедуру установки. Выберите «Установить драйверы принтера» и нажмите «Далее».



5. При подключении через USB ищите такие модели, как показано на картинке. Укажите модель вашего принтера и нажмите «Далее».






6. Введите имя принтера (вы можете использовать значение по умолчанию), затем нажмите «Далее», чтобы отобразилась картинку справа.

Нажмите кнопку «Готово», чтобы начать установку.






7. Установка драйвера завершена.



#### 3.1 Панель управления



#### Кнопка ПИТАНИЯ

Нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы включить принтер, загорится светодиодный индикатор POWER. После одного звукового сигнала на ЖК-экране должно появиться сообщение с логотипом «GoDEX». Когда принтер включен, нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ в течение 3 секунд, чтобы выключить принтер.

#### Кнопка FEED

Включите принтер и нажмите кнопку FEED.

Когда вы нажимаете кнопку FEED, принтер продвигает носитель до тех пор, пока кнопка FEED не будет отпущена. Если вы используете непрерывные носители, нажатие кнопки FEED будет увеличивать длину носителя до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Если вы используете носители с разрывами, однократное нажатие кнопки FEED продвинет только одну метку.

Если этикетка не останавливается в правильном положении, вам необходимо запустить функцию автоопределения для вашего носителя, см. Раздел 3.4 Калибровка и самотестирование этикетки.

#### ПАУЗА ПЕЧАТИ\_Кнопка FEED

Нажатие кнопки FEED во время печати остановит печать. Пока мигает светодиод ERROR (ошибка), принтер не может получать команды. Принтер возобновит печать после повторного нажатия кнопки FEED. Пример: во время выполнения задания на печать 10 этикеток вы нажимаете кнопку FEED, чтобы приостановить работу принтера. Две этикетки были напечатаны. Чтобы возобновить печать и распечатать оставшиеся восемь этикеток, вам нужно снова нажать кнопку FEED.

#### ОТМЕНА ПЕЧАТИ Кнопка FEED


Нажмите и удерживайте кнопку FEED в течение 3 секунд во время печати, чтобы отменить задание на печать. Текущее задание на печать будет отменено. Пример: во время выполнения задания на печать 10 этикеток вы нажимаете кнопку FEED. Две этикетки были напечатаны. Задание на печать отменено, а остальные восемь этикеток не будут напечатаны.

формация о состоян		мулятора, информация о состоянии (беспроводная связь),					
——— POWER	BATTERY	COMMUNICATION ERROR					
	выкл.	Принтер выключен					
POWER		Принтер включен					
	выкл.	Батарея не установлена Принтер выключен					
	•	Питание от батареи Зарядка завершена					
BATTERY		Режим ожидания (мигает 5-секунд один раз)					
	•	Батарея заряжается					
		Батарею нужно зарядить или заменить					
	выкл.	Нет соединения Нет передачи данных					
COMMUNICATION	•	Bluetooth включен					
		Передача данных					
	Автоматическое воссто FEED, чтобы очистить ст	ановление после устранения неполадок. Или нажмите кног атус ошибки.					
ERROR	выкл.	Ошибки отсутствуют					
ERROR	•	Закончилась бумага Открыта крышка Ошибка сенсора этикетки					
	**	Перегрев печатающей головки					

### 3.2 Обзор интерфейса ЖК-дисплея

#### Начало работы


Нажмите кнопку питания, чтобы включить принтер. Появится экран запуска.



После запуска принтера на экране появится логотип GoDEX. Это значит, что принтер готов к печати. С помощью пользовательского интерфейса принтера можно выполнять различные операции, отображаемые на главном экране.

Операции в меню настроек

На странице GoDEX, нажмите кнопку «Ввод», вы войдете в МЕНЮ НАСТРОЕК с различными функциями.



В меню настроек, нажмите  $\overline{\Psi}$ чтобы выбрать элементы настройки, вы войдете в меню ввода значения параметра. Нажмите  $\underline{A}$  чтобы вернуться на предыдущую страницу.

### 3.3 Параметры настроек в меню настроек

	Self Test (Самопроверка)	Activate	
	Darkness (Яркость)	0-19	
(Регулировать положения	ADJUST STOP POSITION	0-10	
окончания печати)	SENSOR (CEHCOP)	Media Type (Тип носителя)	Reflective (Отражение) See-Through (Просвет)
		Fig. 40-la	Auto (Авто)
		English	
		簡體中文 (2.25)	
		繁體中文	
	LCD Language (Язык дисплея)	Español	
		Italiano	
		Deutsch	
		Français	
		Türkçe	
		日本語	
		850	
		852	
		437	
		860	
		863	
		865	
		857	
		861	
		862	
	Code Page	855	
	(Кодовая страница)	866	
		737	
		851	
		869	
		Windows 1250	
		Windows 1251	
		Windows 1252 Windows 1253	
		Windows 1253 Windows 1254	
		Windows 1255	
		Windows 1257	
		OFF (Выкл.)	
	BUZZER (Cигнал)	ON (BKA.)	
	TOP OF FORM	OFF (Выкл.)	
	(Отступ печати)		
		- · · ()	4800
			9600
			19200
		Baud Rate (Скорость	38400
		передачи)	57600
	COM PORT	. ,	115200
		Parity	None (Het)
		Parity (Бит четности)	Odd (Нечетный)
			Even (Четный)
		Data Bits /Francisco	7
		Data Bits (Биты данных)	8
		Stop Rite (Crop Sure)	1
		Stop Bits (Стоп-биты)	2

#### 3.4 Калибровка принтера и самопроверка

#### Калибровка этикетки

Принтер может автоматически определять и сохранять высоту этикетки. Это означает, что хост-компьютеру нет необходимости передавать высоту этикетки на принтер.

#### Самопроверка

Функция самопроверки позволяет проверить, нормально ли работает принтер.

Процедуры калибровки размера этикетки и самопроверки:

- 1. Убедитесь, что материал этикетки установлен правильно.
- 2. Выключите принтер и нажмите кнопку FEED.
- 3. Снова включите принтер, одновременно нажимая кнопку FEED. После двойного звукового сигнала, принтер начнет измерять и сохранять высоту этикеток.
- 4. После того, как принтер успешно откалибрует этикетку, он напечатает этикетку для самопроверки.
- 5. Содержимое распечатки для самопроверки указано ниже.



### 3.5 Активный режим/ Режим ожидания / Выключение / Режим зарядки

Спящий режим = светодиод горит. Режим энергосбережения.

#### Активный режитм:

Все функции активны. В активном режиме получение задания на печать. Переходит в спящий режим, если в активном режиме в течение 30–3600 секунд не выполняется никаких действий.

#### Режим ожидания:

Активны только функции кнопки FEED. Выключаеться, если в режиме ожидания в течение 30–3600 секунд не выполняется никаких действий.

#### Выключение:

Все функции отключены, кроме кнопки питания и зарядки аккумулятора. Чтобы перейти в спящий режим, нажмите кнопку питания.

#### Режим зарядки:


Когда заряжается батарея активен только режим зарядки. Когда батарея полностью заряжена, индикатор батареи загорится зеленым.

### 3.6 Подключение по Bluetooth

Принтер можно подключать к устройствам, оснащенным возможностью связи Bluetooth.

- 1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить принтер.
- 2. Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить функцию Bluetooth. Принтер можно искать в списке устройств. (функция Bluetooth устройства должна быть включена)

Сопряжение с другим устройством Bluetooth.




#### Примечание:

Не нажимайте кнопку Bluetooth во время загрузки и передачи данных через стандартный com-порт или Bluetooth, в противном случае информация может быть потеряна и возможен сбой в работе принтера.

### 4 Аксессуары

### 4.1 Зарядное устройство

- 1. Подключите адаптер питания к зарядному устройству.
- 2. Вставьте батарею в зарядное устройство, как показано на рисунке
- 3. Аккуратно установите батарею в слот зарядки до упора.
- 4. Зарядка начнется, как только батарея будет полностью вставлена.



#### Примечание

<sup>\*</sup> Если мигает красный индикатор зарядного устройства, попробуйте установить аккумулятор снова.

<sup>\*\*</sup> Если красный индикатор продолжает мигать, несмотря на несколько попыток установить аккумулятор (4–5 раз), обратитесь к вашему поставщику.


<sup>\*\*\*</sup> Время зарядки может варьироваться в зависимости от типа зарядного устройства или комнатной температуры.

<sup>\*\*\*\*</sup>Данная батарея имеет механизм защиты от перезаряда или чрезмерной разрядки батареи.

### 4 Аксессуары

### 4.2 Автомобильное зарядное устройство и кабель RS-232


- 1. Пожалуйста, убедитесь, что принтер выключен. (Подключите автомобильное зарядное устройство к гнезду прикуривателя вашего автомобиля.)
- 2. Откройте заглушку интерфейсных разъемов.
- 3. Подключите кабель mini USB (зарядное устройство) к разъему питания.



### 4 Аксессуары

### 4.3 Защитный чехол

Расстегните молнию, чтобы открыть защитный чехол, и вставьте принтер, как показано на рисунке ниже.



Подсоедините защелки ремня на плечо к кожаному чехлу.

### 5 Обслуживание и регулировка


### 5.1 Очистка термопечатающей головки

Грязь на печатающей головке или остатки клея с этикетки могут привести к снижению качества печати. Поэтому крышка принтера всегда должна быть закрыта во время печати. Удаление грязи и пыли от бумаги или этикеток обеспечивает хорошее качество печати и более длительный срок службы печатающей головки..

#### Процесс очистки

Вот как следует очищать печатающую головку.

- 1. Выключите принтер.
- 2. Откройте крышку принтера.
- 3. Чтобы удалить остатки этикетки или другие загрязнения с печатающей головки, используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную спиртом..



#### Примчеание

<sup>\*</sup> Еженедельно очищайте печатающую головку хотя бы один раз. (Рекомендуется)

<sup>\*\*</sup> При чистке печатающей головки, будьте внимательны, не используйте грязную ткань или жесткие материалы для чистки. Повреждение головки принтера не покрывается гарантией.

### 5 Обслуживание и регулировка

### 5.2 Устранение неисправностей

Проблема	Решение			
Принтер включен, но светодиод не горит.	• Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор.			
Светодиод горит красным, и печать прерывается.	<ul> <li>Проверьте настройки программного обеспечения (настройки драйвера) или коды команд.</li> <li>Найдите предупреждение об ошибке в таблице в разделе «Предупреждения об ошибках».</li> <li>Проверьте, правильно ли закрыт механизм печати.</li> </ul>			
Рулон бумаги пропускается через принтер, но изображение не печатается.	<ul> <li>Убедитесь, что рулон бумаги загружен правильной стороной вверх и что он из подходящего материала.</li> <li>Выберите правильный драйвер принтера.</li> <li>Выберите правильный рулон бумаги и подходящий режим печати.</li> </ul>			
Этикетка застревает во время печати.	Устраните замятие бумаги. Удалите все этикетки, оставшиеся на термопечатающей головке, и очистите печатающую головку мягкой безворсовой тканью, смоченной в спирте. См. раздел 5.1			
На некоторых частях этикетки не печатается изображение.	<ul> <li>Проверьте, не прилип ли какой-либо материал этикетки к термопечатающей головке.</li> <li>Проверьте наличие ошибок в используемом программном обеспечении.</li> <li>Проверьте правильность установки начальной позиции.</li> <li>Проверьте бумагу на наличие складок.</li> <li>Проверьте подключен ли правильный блок питания</li> </ul>			
На части этикетки нет напечатанного изображения или изображение размыто.	<ul> <li>Проверьте термопечатающую головку на наличие пыли или других загрязнений.</li> <li>Используйте команду «~ Т», чтобы проверить, выполнит ли термопечатающая головка полное задание на печать.</li> <li>Проверьте качество печатного носителя.</li> </ul>			
Напечатанное изображение расположено неправильно.	<ul> <li>Проверьте, нет ли на датчике пыли или остатков бумаги.</li> <li>Проверьте, подходит ли тип этикетки. Свяжитесь с вашим поставщиком.</li> <li>Проверьте положение направляющих для бумаги.</li> </ul>			
Во время печати отсутствует этикетка.	<ul> <li>↑ Проверьте настройку высоты этикетки.</li> <li>↑ Проверьте наличие пыли на датчике.</li> <li>↑ Запустите функцию автоопределения.</li> </ul>			
Напечатанное изображение размыто.	<ul> <li>Проверьте настройку яркости.</li> <li>Проверьте термопечатающую головку на наличие пыли или грязи.</li> <li>См. раздел 5.1</li> </ul>			

### Примечание

 $<sup>^{*}</sup>$  Если это не решит вашу проблему, обратитесь к вашему поставщику.

### МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

#### Технические характеристики

Модель		MX20
Метод печати		Прямая термопечать
Разрешение		203 dpi (8 точек/мм)
Скорость печати		4 IPS (101.6 mm/cek)
Ширина печати		1.89" (~48 MM)
Длино	печати	44.9"(~1142 mm)
Проц	тессор	32 битный RISCпроцессор
Память	Флеш	128 МБ Флеш (40МБ доступно пользователю)
	SDRAM	32 ME SDRAM
Тип сенсо	ра этикеток	Сенсор окончения этикетки, сенсор на просвет
		Чековая лента, термоэтикетка,
	Тип	выравнивание по центру
Материал		Разрыв между этикетками от 2 мм до 4 мм (желательно 3 мм)
для печати	Ширина	2.32" (59 мм) фиксированная
	Диаметр рулона	Makc. 1.57" (40 mm)
	Толщина	Мин 0.0508 мм, Макс. 0.165 мм
Языки г	принтера	Эмуляция GPOS или эмуляция EZPL, GEPL, GZPL
7		GoLabel (только для EZPL)
Программное обеспечение	Драйверы	Win CE, .NET, Pocket PC, Windows Mobile, MAC OS, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows7 / 8
ООЕСПЕЧЕНИЕ	SDK	Win CE, .NET, Pocket PC, Windows Mobile, MAC OS, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows7 / 8
Встроенные		Размеры 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и ОСRA&B. Поворачиваемые шрифты на 0°, 90°, 180°, 270°
шрифты	Масштабируемые шрифты	ПГ (жирный / курсив / подчеркнутый). Поворачиваемые шрифты на 0°, 90°, 180°, 270°
Загружаемые шрифты	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 0°, 90°, 180°, 270°
	Азиатские шрифты	
		Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars,
Типы	1D штрих-коды	Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post
шрих-кодов		NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM и GS1 DataBar
	2D штрих-коды	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code и Aztec code
		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737
Кодовые	е страницы	WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
		Unicode UTF8, UTF16
Обработка	изображений	По умолчанию: BMP, PCX. Другие графические форматы загружаются с помощью GoLabel.
Иштоп	офейсы	RS232+USB 2.0 порт (тип mini-B)
интер	эфеисы	Bluetooth 2.1+EDR
Индикация	, управление	4 двухцветных светодиода для индикации Питания (Power), Связи (Communication) и статуса Ошибок (Error). 3 клавиши: Питание (Power), Промотка (FEED) и Bluetooth (BT)
Пит	тание	Импульсный внешний сетевой адаптер 100/240 В переменного тока, 50/60 Гц, постоянного тока 9 В / 2,0 А
Бат	тарея	Литий-ионный аккумулятор 7.4 В, емкостью 1150 мАч или выше
Tourone	Работа	Ot 0°C 40 50°C
Температура	Хранение	OT -20°C AO 60°C
D. andrica	Работа	10-90%, без конденсации
Влажность Хранение		10-90%, без конденсации
Класс защиты		Рейтинг IP42 для корпуса, рейтинг IP54 в защитном чехле
Высота падения		1.5 метра
Сертификация		CE EMC, FCC part 15B class B, FCC Part 15C, CCC, SRRC, NCC, CB, UL, cUL
	Длинна	129.55 MM
Размеры	Высота	51 mm
	Ширина	84 MM
Вес		325 г (с батареей, без защитного чехла)
		,
Опции		Ремень на плечо, литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство, адаптер для зарядного устройства в авто, кабель RS-232, защитный чехол

#### Примечание

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и / или продуктов являются товарными знаками и / или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

\*\* Минимальная высота и максимальная скорость печати может зависеть от таких факторов, как тип этикетки, толщина, расстояние, подложки и т. д. Компания Godex рада протестировать не минимальную высоту печати и возможность максимальной скорости печати.

### МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

#### Технические характеристики

Модель		MX30	MX30i			
Метод печати		Прямая термопечать				
Разрешение		203 dpi (8 точек/мм)				
Скорость печати		4 IPS (101.6 mm/cek)				
Ширина печати		2.8" (72 MM)				
Длина печати		30"(~762 MM)				
	цессор	32 битный RISC процессор				
	Флеш	128 МБ Флеш (40МБ доступно пользователю)				
Память — SDRAM		32 M5 SDRAM				
Тип сенсо	ра этикеток	Сенсор окончения этикетки, сенсор на просве	T.			
inii cenco	·					
	Тип	·	Чековая лента, термоэтикетка, выравнивание по центру			
Материал		Разрыв между этикетками от 2 мм до 4 мм (же	мательно з мм)			
для печати	Ширина	Макс. 3.15" (80 мм), Мин. 1.5" (38.1 мм)				
	Диаметр рулона	Makc. 2.35" (60 mm)				
	Толщина	Мин 0.0508 мм, Макс. 0.165 мм				
Языки г	іринтера	Эмуляция GPOS или эмуляция EZPL, GEPL, GZPL				
	Редактор этикеток	GoLabel (только для EZPL)				
Программное	Драйверы	Win CE, .NET, Pocket PC, Windows Mobile, MAC OS, W	/indows 2000 / XP / VISTA / Windows7 / 8			
обеспечение	SDK	Win CE, .NET, Pocket PC, Windows Mobile, MAC OS, W				
_			&В. Поворачиваемые шрифты на 0°, 90°, 180°, 270°			
Встроенные	Масштабируемые					
шрифты	шрифты	TTF (жирный / курсив / подчеркнутый). Поворачи	иваемые шрифты на 0°, 90°, 180°, 270°			
Загружаемые шрифты	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые шрифты на 0°, 90°, 180°, 270°				
I. Jane.	Азиатские шрифты					
		Code 39 Code 93 FAN 8 / 13 (add on 2 & 5) LIPC A/F	Eladd on 2 & 5) 12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bar			
T	1D штрих-коды	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), 12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bars,				
Типы шрих-кодов		Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM MGS1 DataBar				
шрих-кодов	00					
	2D штрих-коды	PDF417 Datamatrix code MaxiCode R code Micro PDF417 Micro R code Aztec code				
		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737				
Кодовые	е страницы	WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257				
		Unicode UTF8, UTF16				
Обработко	і изображений	По умолчанию: ВМР, РСХ. Другие графические форматы загружаются с помощью GoLabel.				
Muza	рфейсы	RS232+USB 2.0 порт (тип mini-B)				
инте	рфеисы	Bluetooth 2.1+EDR				
Индикация	я, управление	4 двухцветных светодиода для индикации Питан статуса Ошибок (Error). 3 клавиши: Питание (Ро				
ЖК ді	исплей	Отсутсвует Графический ОLED дисплей (128 х 64 точек) с 3 кнопкалии для функций Вверх, Вниз и Ввод				
RTC (часы реаль	ного вренмени)	Отсутствует	Установлен			
-		Импульсный внешний сетевой адаптер				
ТИП	ание	100/240 В переменного тока, 50/60 Гц, постоянн	ого тока 9 В / 2,0 А			
Бат	арея	Литий-ионный аккумулятор 7.4 В, емкостью 2500 мАч или выше				
241	Работа					
Температура		OT 0°C AO 50°C				
	Хранение	Oτ -20°C Δ0 60°C				
Влажность	Работа	10-90%, без конденсации				
	Хранение	10-90%, без конденсации				
Класс защиты		Рейтинг IP42 для корпуса, рейтинг IP54 в защитно	ом чехле			
Высота падения		1.5 метра				
Сертификация		CE EMC, FCC part 15B class B, FCC Part 15C, CCC, SRRC,	NCC, CB, UL, Energy Star V2.0			
	Длина	170.63 MM				
Размеры	Высота	79 mm				
	Ширина	114.01 MM				
Bec		660 г (с батареей, без защитного чехла)	670г (с батареей, без защитного чехла)			
Опции		Wifi 440 AVAL (IEEE 802 11b /c /c)	·			
		WiFi модуль (IEEE 802.11b/g/n)				
		RS-232 кабель				
		Литий-ионный аккумулятор				
		Защитный чехол				
		Зарядное устройство Адаптер для зарядного устройства в авто				

#### Примечание

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и / или продуктов являются товарными знаками и / или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.


\*\* Минимальная высота и максимальная скорость печати может зависеть от таких факторов, как тип этикетки, толщина, расстояние, подложки и т. д. Компания Godex рада протестировать не минимальную высоту печати и возможность максимальной скорости печати.

### МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Интерфейс

#### Описание распиновки



### • Порт USB (тип mini-B)

№ пина	1	2	3	4	5	6	7	8
Функция	GND	VBUS	D-	D+	TXD	CTS	RXD	RTS


# МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

### WiFi настройки MX 30/30i

#### Проверьте настройки беспроводной точки доступа

Подключите беспроводной модуль MX30/30i к беспроводной точке доступа, а затем подключите модуль к мобильным устройствам или компьютерам по сети.

Для параметров беспроводной точки доступа см. рисунок ниже (Пример: D-Link AP)




### МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### ПРИЛОЖЕНИЕ

### WiFi настройки МХ 30/30i

- 1.2 Настройка беспроводной сети MX30/30i с помощью инструмента Godex WiFi
  - Шаг 1. Подключите MX30/30i к компьютеру с помощью USB-кабеля
  - Шаг 2. Включите МХ30/30і
  - Шаг 3. Запустите программу Golabel
  - Шаг 4. Выберите модель принтера МХ30/30і (см. скриншот ниже)




Шаг 5. Нажмите на значок «Настройка WiFi» (см. скриншот ниже)



WiFi настройки МХ 30/30i

Шаг 6. Введите параметры беспроводной точки доступа (см. скриншот ниже)

Шаг 7. Нажмите значок «Сохранить данные», и принтер перезагрузится



PS: если принтер не перезагрузится через несколько секунд и вы не услышите 3 звуковых сигнала, повторите шаги, описанные в разделе 1.2.

### МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ


### WiFi настройки МХ 30/30i

- 1.3 Активация функции DHCP для МХ30/30і
- 1. Сначала, настройте функцию DHCP через USB

Шаги: Нажмите "Общие" → Нажмите "Настройки принтера" → Выберите "USB-порт / GoDEX MX30/30i" → Нажмите "Сохранить"



2. Получить IP-адрес принтера через настройку WiFi (Пожалуйста, обратитесь к скриншоту ниже)



### МХ20/МХ30/МХ30і РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Установка WiFi модуля в принтер MX30/30i

### Шаг 1.




Выключите питание и вытащите батарею

### Шаг 2.



Снимите нижнюю крышку


Закрепите WiFi плату на крышке



Подключите к разъему на главной плате и зафиксируйте WiFi модуль

Шаг 3.

Шаг 4.



Установите батарею