



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СЕРИЯ G500 SERIES



Руководство пользователя : серия G500

Версия : 1.2

Дата выпуска : 2012.04.05

Номер по каталогу : 920-014011-00

## СОДЕРЖАНИЕ

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| 1.               | Принтер для печати штрих кодов .....                         | 001 |
| 1-1              | Содержимое упаковки .....                                    | 001 |
| 1-2              | Знакомство с принтером .....                                 | 002 |
| 2.               | Подготовка принтера к работе .....                           | 004 |
| 2-1              | Откройте крышку принтера.....                                | 004 |
| 2-2              | Откройте механизм печати .....                               | 004 |
| 2-3              | Загрузка ленты .....   | 005 |
| 2-4              | Загрузка рулона этикеток.....                                | 007 |
| 2-5              | Установка узла подачи этикеток .....                         | 009 |
| 2-6              | Подготовка к печати бирок.....                               | 010 |
| 2-7              | Подключение принтера к компьютеру.....                       | 011 |
| 2-8              | Установка драйвера .....                                     | 012 |
| 3                | Панель управления .....                                      | 015 |
| 3-1              | Светодиодная панель управления .....                         | 015 |
| 3-2              | Калибровка размера этикеток и страница самотестирования..... | 016 |
| 3-3              | Предупреждения об ошибках .....                              | 017 |
| 4.               | NetSetting для Ethernet .....                                | 018 |
| 4-1              | Установка программного обеспечения NetSetting.....           | 019 |
| 4-2              | Интерфейс NetSetting.....                                    | 020 |
| 5                | Принадлежности .....   | 026 |
| 5-1              | Установка отделителя .....                                   | 027 |
| 5-2              | Установка резака.....  | 032 |
| 6.               | Обслуживание и регулировка.....                              | 036 |
| 6-1              | Очистка печатающей головки .....                             | 036 |
| 6-2              | Регулировка давления печатающей головки.....                 | 036 |
| 6-2              | Регулировка линии печати .....                               | 037 |
| 6-4              | Регулировка резака .....                                     | 037 |
| 6-5              | Устранение неполадок .....                                   | 038 |
| Приложение ..... | 039  |     |
| А                | Технические характеристики изделия.....                      | 039 |
| Б                | Интерфейс .....  | 043 |

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ США ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В АМЕРИКЕ**

Это устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям для Класса А цифровых устройств, в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эти требования установлены с целью обеспечения помехоустойчивости и предотвращения возникновения помех при эксплуатации в условиях коммерческих помещений. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах. Будучи установленным и используемым с отклонением от требований инструкции производителя, оно также может стать источником радиопомех. Эксплуатация устройства в жилых помещениях может привести к созданию радиопомех.

В этом случае пользователь будет обязан устраниТЬ их причину за свой счет.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ EMS И EMI ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ**

Это устройство было испытано и признано соответствующим требованиям в области электромагнитной совместимости, основанным на стандартах EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, класс A EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000- 4 серия EN 61000-3-2 / 2000 & EN 61000-3-3 / 1995. Это устройство также было испытано и признано соответствующим европейскому стандарту EN55022 в области предельных значений как обычных, так и кондуктивных излучений.

## **СЕРИЯ G500 SERIES К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ДАННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СТАНДАРТОВ**

EN55022 : 1998, CLSPR 22, класс A / EN55024 : 1998 / IEC 61000-4 серийный / EN61000-3-2 : 2000 / EN 6100-3-3 : 1995 / CFR 47, часть 15/CISPR 22 3-я редакция : 1997, класс A / ANSI C63.4 : 2001 / CNS 13438 / IEC 60950-1:2005 (EN 60950-1:2006+A11:2009) / GB4943 : 2001 / GB9254 : 1998 / GB17625.1 : 2003 / EN60950-1 : 2001

### **ВНИМАНИЕ**

- Неправильная замена батареи влечет опасность взрыва. Заменяйте только на батареи эквивалентного типа, рекомендованные производителем.
- Сдавайте использованные батареи на утилизацию в соответствии с инструкциями производителя.
- Используйте только с указанной моделью источника питания.
- Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие устройства нормативам, могут привести к лишению пользователя юридических прав на эксплуатацию данного оборудования.

**ИНСТРУКЦИИ****ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Внимательно прочтите нижеприведенные инструкции.

- Берегите устройство от влажности.
- Перед подключением устройства к электрической розетке проверьте напряжение источника питания.
- Перед вставкой штекера питания в гнездо питания убедитесь, что принтер отключен.
- Во избежание повреждений от возможных кратковременных скачков напряжения рекомендуется подключить принтер к стабилизатору напряжения.
- Во избежание поражения электрическим током на устройство не должны попадать жидкости.
- В целях безопасности и сохранения гарантии устройство должны открывать только специалисты по обслуживанию, обладающие соответствующей квалификацией.
- Ни в коем случае не следует выполнять ремонт или отладку устройства, находящегося под напряжением.

## 1 Принтер для печати штрих кодов


### 1-1 Содержимое упаковки

Убедитесь, что в набор поставки принтера входит следующее.


- Принтер штрих кодов




- Кабель питания



- Блок питания переменного тока



- Кабель USB



- Узлы ленты (комплект из 2)




- Пустая сердцевина для ленты



- Узел подачи этикеток




- Направляющие пластины этикеток (комплект из 2)



## 1 Принтер для печати штрих кодов

### 1-2 Знакомство со своим принтером

- ▶ Обзор устройства
  - Вид спереди



- Вид сзади




### ПРИМЕЧАНИЕ


- На разных моделях принтеров могут иметься различных сочетания портов подключения.

## 1 Принтер для печати штрих кодов

- ▶ Откройте крышку принтера



- ▶ Откройте механизм печати




Принтер штрих кодов

## 2 Подготовка принтера к работе

- 2-1 Откройте крышку принтера
- ▶ Нажатие кнопок открытия крышки  
Поместите принтер на плоскую поверхность. Откройте крышку принтера, нажав спусковые кнопки на обеих сторонах корпуса принтера и поднимите крышку.




- 2-2 Откройте механизм печати
- ▶ Нажатие защелок  
Высвободите и поднимите механизм печати.




## 2 Подготовка принтера к работе

- 2-3 Загрузка ленты
- ▶ Установка нового модуля ленты  
Поместите новую ленту на втулку, представляющую из себя узел подачи ленты.



Поместите пустую сердцевину ленты на втулку, представляющую из себя узел подачи ленты.




Прикрепите ленту с узла подачи ленты к сердцевине на узле перемотки ленты и поверните последний на 2-3 оборота.



## 2 Подготовка принтера к работе

### ► Установка ленты в принтер


Поместите узел подачи ленты в заднюю часть механизма печати.



Проведите узел подачи ленты под печатающей головкой.

Вставьте узел перемотки ленты в механизм подачи ленты.

Закройте механизм печати так, чтобы крышка встала на место со щелчком.




## 2 Подготовка принтера к работе

### 2-4 Загрузка рулона этикеток

- ▶ Установка нового модуля рулона этикеток

Разместите материал для этикеток на узле подачи материала, прикрепите направляющие пластины материала к держателю материала.



- ▶ Установка модуля рулона этикеток в принтер


Теперь загрузите материал для этикеток в принтер.




## 2 Подготовка принтера к работе

Высвободите и поднимите механизм печати.

Протяните материал для этикеток через направляющие этикеток и до отрывной пластины.  
Подстройте направляющие этикеток под ширину этикеток.



Закройте механизм печати.





## 2 Подготовка принтера к работе

### 2-5 Установка узла подачи этикеток



#### ▶ 1-дюймовых сердцевины

Установка узла подачи этикеток для 1-дюймовых сердцевин.





#### ▶ 1,5-дюймовых сердцевины

Установка узла подачи этикеток для 1,5-дюймовых сердцевин.



#### ▶ 3-дюймовых сердцевины


Установка узла подачи этикеток для 3-дюймовых сердцевин.



## 2 Подготовка принтера к работе

### 2-6 Подготовка к печати бирок


При печати бирок дырочка в бирке указывает высоту этикетки. Поэтому датчик при регулировке необходимо расположить прямо под дырочкой в бирке, как показано на рисунке. Для правильной работы диаметр дырочки в бирке должен составлять минимум 3 мм.



## 2 Подготовка принтера к работе

### 2-7 Подключение принтера к компьютеру


- Убедитесь, что принтер отключен.
- Вставьте кабель питания в сетевой блок питания и подключите последний к принтеру.
- Подключите кабель USB/последовательного порта к принтеру и компьютеру.
- Включите принтер. Должен загореться индикатор питания.



## 2-8 Установка драйвера

ШАГ 01 ► Скачайте последнюю версию драйвера с сайта [www.scancode.ru](http://www.scancode.ru).

ШАГ 02 ► Выберите значок для файла драйвера и щелкните его, чтобы начать установку.




ШАГ 03 ► Следуйте инструкциям на экране. Мастер драйверов проведет вас через процедуру установки.


ШАГ 04 ► Выберите "Установить драйверы принтера".




ШАГ 05 ► Укажите модель своего принтера.



**ШАГ 06▶ Укажите порт, используемый для подключения принтера к компьютеру.**



**ШАГ 07▶ Введите имя принтера и назначьте ему необходимые права.**



**ШАГ 08▶ По завершении установки будет выведена сводка настроек принтера.**


**ШАГ 09▶ Проверьте, верны ли настройки принтера и щелкните "Готово", чтобы приступить к копированию файлов драйвера.**

**ШАГ 10▶ Подождите окончания копирования и завершите установку.**



Подготовка принтера к работе

**ШАГ 11▶** По завершении установки драйвера, новый принтер должен стать видимым в папке "Принтеры и факсы".




### 3-1 Панель управления индикатора

#### ▶ Кнопка подачи (FEED)

При нажатии кнопки подачи принтер перемещает этикетку в установленное положение остановки. В случае использования непрерывной ленты этикеток материал для этикеток будет продвигаться, пока кнопка подачи не отпущена. В случае использования отдельных этикеток нажатие кнопки подачи переместит только одну этикетку. Если этикетка не остановится в правильном положении, необходимо будет запустить функцию автоматического обнаружения на материале для этикеток (см. раздел 3-2.).

#### ▶ Светодиодные индикаторы



| Светодиодный индикатор | Гудки   | Состояние                                 | Описание  |
|------------------------|---------|---|---|
| ГOTOB                  | Зеленый | X   | Режим ожидания<br>Принтер готов к работе.   |
| СОСТОЯНИЕ              | X       |   |   |
| ГOTOB                  | X       | 2 x 2 гудка<br>2 x 3 гудка<br>2 x 4 гудка | Режим ошибки<br>Принтер обнаружил ошибку.<br>(Предупреждения об ошибках см. в разделе 3-3). |
| СОСТОЯНИЕ              | Красный |   |   |

### 3 Панель оператора

#### 3-2 Страница калибровки размера этикеток и самотестирования

Принтер может автоматически обнаруживать и сохранять высоту этикетки.

Это означает, что компьютеру не нужно передавать принтеру высоту этикетки. А функция самотестирования позволяет проверить, работает ли принтер как положено. Калибровка размера этикеток и самотестирование выполняются следующим образом.

**ШАГ 01** Убедитесь, что материал для этикеток вставлен правильнo.

**ШАГ 02** Отключите принтер.

**ШАГ 03** Включите принтер снова, нажав и не отпуская кнопку подачи. Когда

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ начнет мигать красным, а СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ загорится оранжевым, отпустите кнопку подачи. Принтер измерит материал для этикеток и сохранит высоту этикетки.

**ШАГ 04** После успешного измерения материал для этикеток принтер выполнит печать этикетки для самопроверки.

Содержимое распечатки самотестирования перечислено ниже.

|   |   |
|---|---|
| Модель и версия   | G500 GX.XXX                                 |
| Настройка идентификатора USB                            | Сер. ном. USB: XXXXXXXX                     |
| Настройка последовательного порта                       | Последовательный порт: 96,N,8,1             |
| MAC-адрес или порт Ethernet                             | MAC-адр.: xx-xx-xx-xx-xx-xx                 |
| Настройка протокола IP                                  | Разрешение DHCP IP                          |
| IP-адрес или порт Ethernet                              | xxx.xxx.xxx.xxx Шлюз                        |
| Настройка шлюза   | xxx.xxx.xxx.xxx                             |
| Настройка маски сети                                    | Маска подсети xxx.xxx.xxx.xxx               |
| Число установленных модулей DRAM                        | #####                                       |
| Размер буфера изображения                               | 1 модуль DRAM установлен                    |
| Количество форм   | Размер буфера изображения : 1500 КБ         |
| Количество графических элементов                        | 000 ФОРМ(А) В ПАМЯТИ                        |
| Количество шрифтов                                      | 000 ЭЛЕМЕНТ(ОВ) ГРАФИКИ В ПАМЯТИ            |
| Количество шрифтов для азиатских языков                 | 000 ШРИФТ(ОВ) В ПАМЯТИ                      |
| Количество баз данных                                   | 000 ШРИФТ(ОВ) ДЛЯ АЗИАТСКИХ ЯЗЫКОВ В ПАМЯТИ |
| Количество масштабируемых шрифтов                       | 000 БАЗ(А) ДАННЫХ В ПАМЯТИ                  |
| Объем свободной памяти                                  | 000 ШРИФТ(ОВ) TRUETYPE В ПАМЯТИ             |
| Скорость, плотность, точка привязки, направление печати | 2048 КБ СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ                    |
| Ширина этикетки, длина формы, положение остановки       | ~S4 ~H10 ~R000 ~R200                        |
| Модуль резки, отделитель, режим Настройка датчика       | ~W108 ~Q100,0,0 ~E12                        |
| Кодовая страница  | Вариант : ^D0 ^O0 ^AD                       |
| Принтер использует заводские настройки по умолчанию     | Отражающий AD : 1.80 2.01 1.89 [0.21_0]     |
|   | Кодовая страница : 850                      |
|   | Состояние по умолчанию= нет                 |

### 3 Панель оператора

#### 3-3 Предупреждения об ошибках

В случае проблемы, препятствующей нормальному функционированию принтера, светодиодные индикаторы просигнализируют об ошибке, и раздадутся гудки. Предупреждения об ошибках описаны в таблице ниже.

- Непрерывный свет

- Мигание



| Светодиодный индикатор<br>ГОТОВ СОСТОЯНИЕ   | Гудки       | Описание   | Решение  |
|---|-------------|--|--|
|   | 2 x 4 гудка | Механизм печати не закрыт должным образом.   | Откройте механизм печати и закройте его снова.   |
|   | Нет         | Высокая температура печатающей головки.  | После остывания печатающей головки принтер переключится в режим ожидания.  |
|   | 2 x 3 гудка | Не установлено ленты, и принтер сообщает об ошибке.                                      | Убедитесь, что принтер находится в режиме прямой термопечати.  |
|   |             | Лента кончилась, или узел подачи этикеток не движется.                                   | Замените рулон ленты.  |
|   |             | Не обнаружено бумаги.  | Убедитесь, что датчик этикеток расположен правильно. Если датчик по-прежнему не обнаруживает бумагу, запустите функцию автоматического обнаружения снова.                                      |
|   | 2 x 2 гудка | Кончилась бумага.  | Замените рулон этикеток.   |
|   |             | Проблема с подачей материала.  | Возможные причины: материал для печати застрял вокруг резинового валика; датчик не может обнаружить расстояние или черную метку между этикетками; отсутствует бумага. Выполните сброс датчика. |
|   |             | Память заполнена. Принтер распечатывает сообщение "Файловая система заполнена".          | Удалите ненужные данные или установите дополнительную память.  |
|   | 2 x 2 гудка | Не удается найти файл. Принтер распечатывает сообщение "Имя файла не найдено".           | Используйте команду "~X4" для печати всех файлов. После этого убедитесь, что файлы существуют и их имена верны.  |
|   |             | Файл с таким именем уже существует. Принтер распечатывает сообщение "Дублирующееся имя". | Измените имя файла и попробуйте сохранить его снова.   |


## 4. NetSetting для Ethernet

### 4-1 Установка программного обеспечения NetSetting

Программа NetSetting используется для управления конфигурациями сети при подключении к принтеру через порт Ethernet. Она доступна на компакт-диске данного изделия, а также может быть загружена с официального веб-сайта. Для установки NetSetting выполните следующие действия.


**ШАГ 01** Скачайте последнюю версию драйвера с сайта [www.scancode.ru](http://www.scancode.ru).

**ШАГ 02** Выберите значок для установочного файла NetSetting и щелкните его, чтобы начать установку.



**ШАГ 03** Следуйте инструкциям на экране. Мастер настройки проведет вас через процедуру установки.

**ШАГ 04** Укажите папку для установки.



**ШАГ 05** Щелкните "Далее", чтобы начать установку.

**ШАГ 06** По завершении установки можно будет увидеть значок NetSetting на рабочем столе.




NetSetting для Ethernet


## 4. NetSetting для Ethernet

### 4-2 Интерфейс NetSetting

Щелкните значок NetSetting для запуска программы, появится начальная страница, показанная ниже. На этой странице отображается основная информация о подключенном принтере и ПК.



Щелкните значок увеличительного стекла для поиска принтеров Godex в сетевой среде, подключенных через порт Ethernet. После обнаружения подключенного принтера Godex он будет приведен на начальной странице.



На верху интерфейса имеются шесть вкладок, которые можно использовать для настройки различных типов параметров сети. Но в целях безопасности данных для входа на страницы конфигурации необходим правильный пароль.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Паролем по умолчанию является "1111", пароль можно изменить позже на вкладке "Настройка IP".

## 4. NetSetting для Ethernet

### Настройка IP

Со вкладки Настройка IP можно изменить имя принтера, имя порта, настройки шлюза и пароль для настройки принтеру. Также можно изменить IP-адрес принтера по DHCP или статическому IP.



Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы полностью воспользоваться достоинствами программы NetSetting, необходимо знание основных принципов работы с сетью. За необходимой информацией о настройках сети обращайтесь к своему администратору сети.

## 4. NetSetting для Ethernet

### Настройка пути предупреждений

При возникновении ошибки на принтере NetSetting будет отправлять предупреждения на указанный адрес электронной почты. Предупреждения отправляются по протоколу SMTP и/или SNMP. Установить или изменить конфигурации SMTP и SNMP можно на вкладке "Настройка пути предупреждения".




Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

## 4. NetSetting для Ethernet

### Настройка предупреждений

При использовании функции уведомления предупреждений можно решить, о каких случаях ошибок необходимо уведомлять пользователя. Кроме того, можно установить предупреждения на отправку по протоколу SMTP, SNMP или обоим.




Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

## 4. NetSetting для Ethernet

### Конфигурация принтера

Установка или изменение конфигураций подключенного принтера. Большинство ключевых для работы принтера настроек можно выполнить на этой странице.




Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

## 4. NetSetting для Ethernet

### Пользовательская команда

Вкладка "Пользовательская команда" предоставляет интерфейс взаимодействия, с помощью которого пользователь может управлять принтером. Введите команды для принтера в окно "Ввод команды". Нажатие кнопки "Отправить команду" отправит их принтеру.

В случае ряда команд возвращающих ответное сообщение это сообщение будет отображено в окне "Исходящее сообщение".




Нажатием кнопки "Отправить команду" можно отправлять команды принтера через порт Ethernet, управляя принтером удаленно.

## 4. NetSetting для Ethernet

### Загрузка микропрограммного обеспечения

На вкладке "Загрузка микропрограммного обеспечения" выводится на экран текущая версия микропрограммного обеспечения. Если необходимо обновить микропрограммное обеспечение принтера, просто укажите местоположение файла микропрограммного обеспечения и нажмите "Начать загрузку микропрограммного обеспечения". Микропрограммное обеспечение принтера после этого можно будет обновить удаленно.



Помимо обновления микропрограммного обеспечения, можно нажать кнопку "Восстановить заводские настройки", чтобы вернуть конфигурацию принтера к заводским настройкам по умолчанию.

## 5 Принадлежности

### ◆ Подготовительные действия

Перед установкой дополнительных модулей следует выполнить описанные ниже приготовления.

#### ШАГ-01 ► Отключите принтер :

Не забудьте отключить принтер перед установкой любого из модулей.

#### ШАГ 02 ► Откройте крышку принтера:

Откройте крышку принтера, нажав спусковые кнопки на обеих сторонах корпуса принтера.

Дополнительные сведения об открытии крышки принтера см. в разделе 2-1.

#### ШАГ 03 ► Откройте механизм печати :


Нажмите защелки на обеих сторонах механизма печати, чтобы открыть и поднять механизм печати.

Дополнительные сведения об открытии механизма печати см. в разделе 2-2.

#### ШАГ-04 ► Снимите переднюю крышку :

Для снятия передней крышки вдавите внутрь два пластиковых выступа.


Снимите переднюю крышку, как показано на рисунке.



## 5 Принадлежности

### 5-1 Установка отделителя

► Обзор отделителя



#### ПРИМЕЧАНИЕ


- Рекомендуются толщина подложки этикеток в 0,006 мм ± 10% и вес в 65 г/м<sup>2</sup> ± 6%.
- Отделитель может принимать этикетки с максимальной шириной 110 мм.
- При использовании отделителя установите положение остановки на 9 мм.

- Подготовительные действия  
Выполните подготовительные действия перед установкой отделителя.

## 5 Принадлежности

### ▶ Установка отделителя


Подключите кабель отделителя к нижнему гнезду, как показано на иллюстрации справа.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Принтер должен быть отключен, иначе материнская плата может оказаться повреждена.
- Гнезд имеется 2 : нижнее гнездо для отделителя, верхнее для модуля резки.

Установите отделитель, надавив сверху, сперва на ее правую сторону, а затем на ее левую сторону.




## 5 Принадлежности

Закрепите отделитель, используя предоставленные для этой цели винты.




- ▶ Установка модуля рулона этикеток в принтер  
Протяните бумагу через направляющие.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Высота этикеток должна составлять не менее 25 мм.

## 5 Принадлежности




Протяните материал для этикеток через принтер, как показано на иллюстрации справа.



## 5 Принадлежности


Закройте отделитель и механизм печати. На этом установка завершена.



Нажмите кнопку подачи для подачи этикетки. Этикетка будет отделена от подложки при проходе через отделитель.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- На отделителе имеется датчик бумаги. Если его закрывает этикетка, то печать останавливается. Удалите постоянную отпечатанную этикетку, и принтер перейдет к печати следующей этикетки.



## 5 Принадлежности

### 5-2 Установка резака

► Обзор резака




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте отключить принтер перед установкой резака.
- Не используйте для резки клейких этикеток! На лезвии резака останется клей, что нарушит его работу. Срок работы лезвия резака составляет 400 тыс разрезов при использовании бумажной подложки толщиной 250 мкм и шириной 3 дюйма.
- Максимальная ширина разрезаемой бумаги составляет 116 мм.

#### РЕКОМЕНДАЦИЯ

- После установки резака установите положение остановки в Qlabel на 28 или значение Е на 28.


Перед установкой резака, снимите с него крышку, как показано на иллюстрации.



#### ► Подготовительные действия

Выполните подготовительные действия перед установкой отделителя.


## 5 Принадлежности



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Принтер должен быть отключен, иначе материнская плата может оказаться повреждена.
- Гнезд имеется 2: нижнее гнездо для отделятеля, верхнее для модуля резки.

Закрепите модуль резки, используя предоставленные для этой цели винты.




## 5 Принадлежности

Закрепите крышку модуля резки, используя предоставленные для этой цели винты.



Протяните этикетки через направляющие.


Закройте механизм печати.



Принадлежности

## 5 Принадлежности

В завершение нажмите кнопку подачи для установки положения этикетки.



Нажмите кнопку подачи

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Мы не рекомендуем использовать внутри скрученный материал для этикеток.

## 6. Обслуживание и регулировка


### 6-1 Очистка печатающей головки

Грязь на печатающей головке или ленте, а также остатки клея от материала для этикеток могут понизить качество печати. Принтер причине крышка принтера должна быть всегда закрыта. Защита бумаги или этикеток от грязи и пыли обеспечивает хорошее качество печати и больший срок работы печатающей головки.

#### ► Действия по очистке

Для очистки печатающей головки выполните следующие действия.

1. Выключите принтер.
2. Откройте крышку принтера.
3. Высвободите и поднимите механизм печати.
4. Извлеките ленту.
5. Для удаления остатков этикеток или иной грязи с печатающей головки (см. синюю стрелку) используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную спиртом.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Печатающую головку следует очищать раз в неделю.
- Убедитесь, что на мягкой ткани, используемой для очистки печатающей головки, нет металлических твердых частиц.


### 6-2

### Регулировка давления печатающей головки

При печати на специальных материалах (с различающейся толщиной материала) качество печати может пострадать. В этом случае необходимо отрегулировать давление печатающей головки.

#### ► Действия по регулировке

1. Откройте крышку принтера.
2. Извлеките ленту.
3. Используя отвертку, медленно поворачивайте регулировочные винты печатающей головки, чтобы повысить или уменьшить давление печатающей головки.



#### ВИНТ (правый)

Винт для регулировки давления печатающей головки на правой стороне

#### ВИНТ (левый)

Винт для регулировки давления печатающей головки на левой стороне

## 6. Обслуживание и регулировка


6-3

### Регулировка линии печати

При неверной установке линии печати качество печати на одной из сторон материала может пострадать. В этом случае линию печати необходимо отрегулировать, чтобы она располагалась параллельно ролику подачи бумаги.

#### ► Методы регулировки

1. Для перемещения печатающей головки в направлении А, как указывает синяя стрелка, поверните регулировочное колесико против часовой стрелки (см. стрелку 1).
2. Для перемещения печатающей головки в направлении Б, как указывает синяя стрелка, поверните регулировочное колесико по часовой стрелке (см. стрелку 2).




6-4

### Регулировка резака

В ходе использования резака могут возникать заторы при подаче бумаги. Для очистки затора выполните описанные ниже действия. Винт с головкой под торцевой ключ для регулировки положения резака находится внизу модуля резки, как показано на иллюстрации ниже.

#### ► Действия по очистке

1. Выключите принтер.
2. Используйте отвертку Philips для поворота винта с головкой под торцевой ключ и высвобождения лезвия.
3. После удаления застрявшей бумаги включите принтер обратно. Модуль резки выполнит сброс автоматически.



**ПРИМЕЧАНИЕ** - Длина этикеток должна составлять минимум 30 мм, чтобы модуль резки мог работать правильно.

## 6. Обслуживание и регулировка

### 6-5 Устранение неисправностей

| Проблема  | Решение   |
|---|---|
| Принтер включен, но дисплей не загорается.  | + Проверьте блок питания.   |
| Один из или оба индикатора загораются красным, и печать прерывается.  | + Проверьте настройки программного обеспечения (настройки драйвера) или коды команд.<br>+ Таблица, описывающая предупреждения об ошибках, находится в разделе 3-3 "Предупреждения об ошибках".<br>+ Проверьте, нормально ли работает модуль резки и выполняет ли он резку вообще. (Только если модуль резки установлен).  |
| Материал для этикеток проходит через принтер, но изображений на нем не появляется.  | + Убедитесь, что материал для этикеток загружен правильной стороной вверх и является подходящим материалом.<br>+ Таблица, описывающая предупреждения об ошибках, находится в разделе 3-3 "Предупреждения об ошибках".   |
| При печати происходят заторы материала для этикеток.  | + Очистите затор. Удалите материал для этикеток, оставшийся на термической печатающей головке и очистите печатающую головку используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную спиртом.<br><br>+ Проверьте, нет ли на термической печатающей головке пыли или иной грязи (материала этикеток или остатков ленты).<br>+ Проверьте наличие ошибок в программном обеспечении.<br>+ Проверьте, нет ли складок на ленте.<br>+ Проверьте блок питания.<br>+ Запустите самотестирование (3-2) и проверьте тестовую печать, чтобы увидеть выполняет ли печатающая головка печать по всей ширине материала.<br>+ Проверьте качество материала для печати. |
| На части этикетки изображение не распечаталось или размыто.   | + Запустите функцию калибровки размера этикетки (раздел 3-2).<br>+ Проверьте параметр высоты этикетки.<br>+ Проверьте, не покрыт ли датчик пылью или бумагой.<br>+ Проверьте настройки направляющих для бумаги.<br><br>+ Проверьте, расположен ли модуль резки прямо.   |
| Распечатанное изображение расположено неверно или при печати пропускается этикетка.<br>Модуль резки не отрезает этикетки прямо.<br>Модуль резки не отрезает этикетки полностью. | + Проверьте, не превышает ли толщина этикетки 0,2 мм.<br><br>+ Убедитесь, что модуль резки установлен правильно.<br>+ Проверьте, правильно ли функционируют направляющие для бумаги.  |
| При использовании резака этикетки не проходят через него или отрезаются неверно.  | + Проверьте, не покрыта ли отделитель пылью.<br>+ Проверьте, расположен ли модуль резки правильно.  |
| Отделитель не работает должным образом.   |   |

#### ПРИМЕЧАНИЕ -

При возникновении любых проблем, не описанных здесь, обращайтесь к своему продавцу.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

## Технические характеристики изделия

Серия G500

| Модель                  | G500  | G530  |
|-------------------------|---|---|
| Метод печати            | Термоперенос / прямая термопечать   |   |
| Разрешение              | 203 точки на дюйм (8 точек/мм)  | 300 точки на дюйм (12 точек/мм)   |
| Скорость печати         | 5 дюймов в секунду (127 мм/с)   | 4 дюйма в секунду (102 мм/с)  |
| Ширина печати           | 4,25 дюйма (108 мм)   | 4,16 дюйма (105,7 мм)   |
| Длина печати            | Мин. 0,16 дюйма (4 мм)**<br>Макс. 68 дюймов (1727 мм)   | Мин. 0,39 дюйма (10 мм)<br>Макс. 30 дюймов (762 мм)   |
| Память                  | 8 МБ флэш-накопитель (4МБ для данных пользователя)<br>16 МБ SDRAM   |   |
| Тип датчика             | Смешаемый рефлекторный датчик. Фиксированный пропускающий датчик, установлен по центру.   |   |
| Типы                    | Непрерывная лента, этикетки с расстояниями, отслеживание черных меток и перфорированное отверстие; длина метки устанавливается автоматическим обнаружением или программированием. |   |
| Носитель                | Ширина<br>Толщина<br>Диаметр рулона этикеток<br>Диаметр сердцевины  | 1 дюйм (25,4 мм) мин. – 4,64 дюйма (118 мм) макс.<br>0,003 дюйма (0,06 мм) мин. – 0,01 дюйма (0,25 мм) макс.<br>макс. 5 дюймов (127 мм)<br>1 дюйм, 1,5 дюйма, 3 дюйма (25,4 мм, 38,1 мм, 76,2 мм) |
| Лента                   | Типы<br>Длина<br>Ширина<br>Диаметр рулона ленты<br>Диаметр сердцевины   | Восковая, восковая/резиновая, резиновая<br>981 дюймов (300 м)<br>1,18 дюйма (30 мм) мин. – 4.33 дюйма (110 мм) макс.<br>2,67 дюйма (68 мм)<br>1 дюйм (25,4 мм)                                    |
| Программное обеспечение | Управляющий язык принтера<br>Программа для дизайна этикеток<br>Драйвер<br>Библиотека DLL  | EZPL, GEPL, GZPL, автоматическое переключение<br>QLabel-IV / GoLabel (только для EZPL)<br>Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 и 2008<br>Windows 2000, XP и Vista                      |

|                              | Модель                      | G500  | G530 |
|------------------------------|-----------------------------|---|------|
| Встроенные гарнитуры шрифтов | Растровые шрифты            | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, а также OCR A и B<br>Растровые шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270°, отдельные символы можно поворачивать на 90°, 180°, 270°<br>Растровые шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали можно увеличивать в 8 раз |      |
|                              | Масштабируемые шрифты       | Поворачиваемые на 90°, 180°, 270°   |      |
| Загрузите шрифты             | Растровые шрифты            | Можно поворачивать на 90°, 180°, 270°, отдельные символы можно поворачивать на 90°, 180°, 270°  |      |
|                              | Шрифты для азиатских языков | Можно поворачивать на 90°, 180°, 270° и увеличивать размер по горизонтали и вертикали в 8 раз   |      |
|                              | Масштабируемые шрифты       | Поворачиваемые на 90°, 180°, 270°   |      |
| Линейные штрихкоды           |                             | Code 39   |      |
|                              |                             | Code 93   |      |
|                              |                             | Code 128 (поднаборы A, B, C)<br>UCC/EAN-128 K-Mart<br>UCC/EAN-128<br>UPC A / E (дополнения 2 и 5)   |      |
|                              |                             | I 2 of 5, I 2 of 5 с обозначением перевозчика   |      |
|                              |                             | EAN 8 / 13 (дополнения 2 и 5)<br>Codabar<br>Post NET  |      |
|                              |                             | EAN 128   |      |
|                              |                             | DUN 14  |      |
|                              |                             | HIBC  |      |
|                              |                             | MSI (1 Mod 10)<br>Random Weight<br>Telepen<br>FIM   |      |
| Штрихкоды                    |                             | Китайский почтовый код  |      |
|                              |                             | RPS 128   |      |
|                              |                             | GS1 DataBar   |      |
|                              |                             | PDF417  |      |
| Двухмерные штрихкоды         |                             | Код Datamatrix  |      |
|                              |                             | MaxiCode  |      |
|                              |                             | Код QR  |      |
|                              |                             | Код Micro QR  |      |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

## Технические характеристики изделия

|                        | Модель   | G500  | G530   |
|------------------------|--|---|--|
| Кодовые страницы       |  | CP 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 |  |
| Графика                |  | Встроенные типы файлов графики – BMP и PCX. Прочие графические форматы загружаются из программного обеспечения              |  |
| Интерфейсы             |  | Устройство USB<br>Параллельный порт<br>USB-накопитель<br>Последовательный порт<br>Ethernet                                  | Устройство USB<br>Параллельный порт<br>Устройство USB<br>Последовательный порт<br>Ethernet |
| Панель управления      | Светодиодный индикатор (двухцветный)<br>Управляющая клавиша            | ГОТОВ<br>СОСТОЯНИЕ<br>Клавиша подачи  |  |
| Питание                |  | Автоматическое переключение 100-240 ВАХ, 50-60 Гц   |  |
| Требования к среде     | Допустимая температура эксплуатации<br>Допустимая температура хранения | от 41°F до 104°F (от 5°C до 40°C).<br>от -4°F до 122°F (от -20°C до 50°C).  |  |
| Влажность              | Эксплуатация<br>Хранение   | 30-85%, без конденсации.<br>10-90%, без конденсации.  |  |
| Официальные разрешения |  | CE(EMC)<br>Класс А по Правилам Федеральной комиссии связи<br>CB<br>cUL<br>CCC   |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

## Технические характеристики изделия

| Модель                              | G500                      | G530   |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| Размеры                             | Длина<br>Высота<br>Ширина | 11,2 дюймов (285 мм)<br>6,8 дюймов (171 мм)<br>8,9 дюймов (226 мм)   |
| Масса                               |                           | 6 фунтов (2,72 кг), без расходуемых материалов   |
| Возможные дополнительные компоненты |                           | Модуль резки<br>Отделитель (отделение)<br>Внешний держатель рулона этикеток для рулонов внешним диаметром 10 дюймов (250 мм)<br>Внешнее перемоточное устройство для этикеток |

- »»»** Технические характеристики могут изменяться без уведомления. Наименования всех компаний и/или продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
- »»»** Соответствие характеристике минимальной высоты печати может зависеть от отклонений в характеристиках нестандартных материалов, таких как тип этикетки, толщина, промежутки, конструкция подложки и т.д. Godex охотно выполнит тестирование нестандартных материалов на предмет минимальной высоты печати.



## Описание выводов

### ▶ Параллельный порт

Обмен с квитированием: DSTB отправляется принтеру, сигнал занятости компьютеру.

Кабель интерфейса: Параллельный кабель, совместимый с компьютерами IBM. Выводы: См. ниже.

| Штырек № | Функция                        | Передатчик           |
|----------|--------------------------------|----------------------|
| 1        | /Координационная линия         | ПК / принтер ПК      |
| 2-9      | Данные 0-7                     | принтер              |
| 10       | /Подтверждение                 | принтер              |
| 11       | Сигнал занятости               | принтер              |
| 12       | /Бумага кончилась              | принтер у            |
| 13       | /Выберите                      | ПК / принтер         |
| 14       | /Автоматический перевод строки |                      |
| 15       | N/C                            |                      |
| 16       | Заземление цепи сигнала        |                      |
| 17       | Корпус                         |                      |
| 18       | +5 В, макс. 500 мА             |                      |
| 19-30    | Заземление цепи сигнала        | ПК                   |
| 31       | /Инициализация                 | ПК / принтер принтер |
| 32       | /Ошибка                        |                      |
| 33-35    | N/C                            | ПК / принтер         |
| 36       | /Выбор                         |                      |

### ▶ Последовательный порт

Настройки по умолчанию: скорость передачи данных 9600, без бита четности, 8 битов данных, 1 стоповый бит, протокол XON/XOFF и RTS/CTS.

| Соединитель RS232 (9-контактный к 9-контактному) |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Гнездо DB9                                       |   | Штекер DB9         |
| ---  | 1 | +5 В, макс. 500 мА |
| RXD  | 2 | TXD                |
| TXD  | 3 | RXD                |
| N/C  | 4 | N/C                |
| GND  | 5 | GND                |
| DSR  | 6 | RTS                |
| RTS  | 7 | CTS                |
| CTS  | 8 | RTS                |
| N/C  | 9 | N/C                |
| ПК   |   | Принтер            |

### ▶ USB

Тип разъема: Тип Б

| Штырек № | 1    | 2  | 3  | 4   |
|----------|------|----|----|-----|
| Функция  | VBUS | D- | D+ | GND |